


Druckverlust-Diagramm
Pressure Drop Diagram

PSA Koswa Schmutzfänger Typ SF
PSA Koswa Strainer Type SF



*) Für DN 250 = DN 300 und für DN 350 = DN 400 verwenden
 For DN 250 use DN 300 and for DN 350 = DN 400